


Třída .....

Jméno .....


## Měření posuvným mikrometrem – procvičování

Urči správnou hodnotu z vyobrazené části stupnice posuvného měřítka a zapiš do vyznačeného okénka.


1.





2.





3.




4.





5.






6.





7.



8



9.



**Hodnoty pro kontrolu. Doporučena tolerance odečtu 0,05 mm.**

1. 9,55
2. 117,6
3. 7,9
4. 90,0
5. 44,4
6. 108,8
7. 100,5
8. 70,6
9. 123