

## Testové otázky – Nástrojař

1. **Mezi porovnávací měřidla patří:**
  - a) posuvné měřítko
  - b) třmenový mikrometr
  - c) kalibr
2. **Trubkový závit má vrcholový úhel profilu:**
  - a)  $55^\circ$
  - b)  $60^\circ$
  - c)  $45^\circ$
3. **Kalením zvyšujeme:**
  - a) houževnatost
  - b) obrobiteľnosť
  - c) tvrdost
4. **Kuželové kolíky jsou normalizovány a mají kuželovitost:**
  - a) 1:5
  - b) 1:100
  - c) 1:50
5. **Výstružník má počet břitů:**
  - a) 3 – 4
  - b) 6 – 12
  - c) 2
6. **Rozměr 30 h7 znamená:**
  - a) vnitřní rozměr
  - b) vnější rozměr
  - c) průměr díry
7. **Rovnoběžné osy ozubených kol má soukolí:**
  - a) čelní
  - b) šnekové
  - c) kuželové
8. **Nejvyšší převodový poměr v jednom ozubeném soukolí dosáhneme u převodu:**
  - a) šnekového
  - b) čelního
  - c) kuželového
9. **Fazetka vrtáku slouží:**
  - a) ke spojení hlavního a příčného ostří
  - b) k vedení vrtáku v díře
  - c) na zpevnění konstrukce vrtáku

**10. Trubkový válcový závit má značku:**

- a) W
- b) G
- c) KG

**11. Za závity pohybových šroubů nepovažujeme závity:**

- a) trubkové
- b) lichoběžníkové rovnoramenné
- c) lichoběžníkové nerovnoramenné

**12. Mimoběžné osy ozubených kol má soukolí:**

- a) čelní
- b) šnekové
- c) kuželové

**13. Číselníkové úchylkoměry (mechanické) měří s přesností:**

- a) 0,01
- b) 0,1
- c) 0,001

**14. Šroubovitý vrták pro vrtání uhlíkové oceli má vrcholový úhel:**

- a) 70°
- b) 140°
- c) 118°

### Správné odpovědi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c	a	c	c	b	b	a	a	b	b	a	b	a	c